

Oficio No.: VRAD/E/040/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 01 de marzo de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373 envió el informe de los avances correspondientes al mes de enero y febrero de 2019, así como las actas administrativas de entrega-recepción de las obras apoyadas a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Dicha información se envía de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo.

155

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


SUBCATEGORÍA DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

enero 2018

FECHA DE CORTE: 31/1/2012

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DADOS DE LA UNIVERSIDAD



Entidad federativa: Oaxaca

Give Inst 911 20MSL 0032W

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Número | L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ |
| Cargo | VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN |
| Teléfono | (238) 372 07 15, Ext. 200 |
| Correo electrónico | vice_administracion@udmx.mx |

RESPONSIBLE

Obras y Mantenimiento

| | |
|--------------------|---|
| Nombre | ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL |
| Cargo | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |
| Teléfono | (236) 372 07 15, Ext. 208 |
| Correo electrónico | melany50@hotmail.com |

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| \$5,877,727.76 | \$4,771,491.82 | \$1,606,235.94 |
|----------------|----------------|----------------|

DR. MODESTO SEARA VARGAS

Nombre y firma del Titular de la IES

¹ Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán incluir tantas folios como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, en los que se verán reflejados los diferentes hitos.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día, mes y año.

Nombre y firma del Titular de obras y Martes, 20 de mayo de 2008

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero_2018

FECHA DE CORTE: 31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

48

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada

DIBUJO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km.
1.7, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón
Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica



F2: Vista Interior Instrumental



F3: Vista Interior Almacen de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha se tiene suministrado únicamente el mobiliario de oficina (F5), el mobiliario y equipo de laboratorio está en proceso de fabricación.

El material de oficina está resguardado en Área de Orgánica en el Edificio de Laboratorio de Investigación, para que una vez que se tenga el mobiliario y equipo de laboratorio se distribuya en las diferentes áreas.



F5: Vista Interior Orgánica (resguardo de mobiliario de oficina)

DR. MODESTO SEARÍ-AZÚEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
enero_2018

FECHA DE EDITE 31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatipan Km.
 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón
 Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca (edificio pintado e impermeabilizado)



F2: Área Superior de Biblioteca. Domo instalado



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizado y pintado)



F4: Puertas CAPCE del edificio de Aulas (por cambiar)

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados fueron:
 *Impermeabilización de biblioteca
 *Mantenimiento de la impermeabilización de Auditorio
 *Mantenimiento de la pintura en los edificios de: módulos de aulas del 1-4, módulo de aulas del 5-8, módulos de aulas del 9-11, Rectoría, Vice-Rectoría Académica, Vice-Rectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Catedra Instituto de Farmacología, Sala de Computo 1, Sala de Auto acceso, Centro de Idiomas, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio.
 *Fabricación y colocación de estructura de Domo, de acero y policarbonato en la superficie de biblioteca.
 OBRA CONCLUIDA AL 100%.




F5: Fachada Centro de Idiomas (pintado)

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.


Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero 2018

FECHA DE CORTE:

31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99


PROYECTO

3

Nombre de la obra:

Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.

DIBUJO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatipán Km.
 1.7; Paraje Tildacuatlán, Teotitlán de Flores Magón
 Oaxaca.

FOTOS



F1: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F2: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F3: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F4: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F5: Cancha de Usos Múltiples Concluida

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras concluidas

DR. MODESTO SERRA VÁZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la ES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero_2018

FECHA DE CORTE:

31/1/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99


PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Watherímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada


CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

 Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km.
 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón
 Oaxaca.


FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio (calentadores solares instalados)



F2: Fachada posterior lado poniente (calentador instalado)



F3: Watherímetros instalados



F4: Fachada posterior (instalacion de calentadores solares)

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra concluida



F5: Perspectiva Fachada posterior (instalacion de agua caliente)

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adrecciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

 Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO